ärl nr: 120124

405002

SKORSTENSFEJARMÄSTARE
BERNHARD SCHRITTER AB

Gäddvägen 13 761 41 Norrtälje
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum	Protokollsnummer
080828	08-BP409

Folionr	
202150500	08-3937

NORRTÄLJE KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
2008 -10- 13
Dnr 07/2147 | Dpb

Ägare (namn och postadress)

WEGMANN BETTINA MARIA

GUNVÄGEN 1878
760 10 BERGSHAMRA

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
ISSJÖ 2:139	ISSJÖ 2:139 LOKTORP
Beskrivning (bostadshus, kontor etc): Enbostadshus	Besiktningen avser: [ ] nybyggnad [X] ändring [ ]
Byggfirma/kvalitetsansvarig: Fastighetsägaren	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
080828	Rökkanal till: Braskamin		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen: [ ] förmärktes [X] förmärktes ej	Skorstenens material: Element	Skorstenshöjd, meter: 3	Över(under)tryck Pa: 9
Angränsande kanaler: [ ] finns [X] finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig: [ ] äga normal täthet [ ] ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435: [X]	Luftbehandlingsinstallation: [ ] S [ ] F [ ] FT [ ] FTX	Inreglerad den: [ ]	
Besiktningsdatum: 080828	Takskyddsanordningar: [ ] utan erinran [X] med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? [X] Ja [ ] Nej	

Utlåtande

Besiktning avser Braskamin typ Magyar med tillhörande rökkanal typ Safeblock NSP Certifikat nr 1630-CPD-0667

Takskydd var ej klart i övrigt har provning och kontroll utförts utan erinran.

Tillhör Bygg- och Miljönämndens i Norrtälje beslut
2007-10-24 § 1601

Protokoll översänt till
[X] byggnadsnämnd [X] fastighetsägare [ ] kvalitetsansvarig [ ]

[X] Eldstäder [X] rök- [ ] avgas- [ ] im- [ ] vent.-kanaler har undersökts [ ] utan erinran [X] med erinran enl. ovan

Bernhard Schritter
Skorstensfejarmästare

F.Eriksson
Besiktningsman