
Besiktningsrapport

Rapportdatum	2009-12-15		
Företag	Sala Sotningsdistrikt AB	Kund	Carina Gimestam
Adress	Brunnsgatan 34, 733 31 SALA	Platsens adress	Ringvalla Västerby 113, 733 96 SALA
Termograför	Johnny Isaksson	Kontaktperson	Carina Gimestam





Parametrar för bild och objekt	Textkommentarer
Kameramodell	InfraCAM Wester
Bildens datum	2009-12-15 13:10:47
Bildens namn	IR_0709.jpg
Emissivitet	0,96
Reflekterad temperatur	20,0 °C
Objektavstånd	1,0 m

Beskrivning
Jötul F3

Besiktningsrapport


Rapportdatum	2009-12-15		
Företag	Sala Sotningsdistrikt AB	Kund	Carina Gimestam
Adress	Brunnsgatan 34, 733 31 SALA	Platsens adress	Ringvalla Västerby 113, 733 96 SALA
Termograför	Johnny Isaksson	Kontaktperson	Carina Gimestam





Parametrar för bild och objekt		Textkommentarer
Kameramodell	InfraCAM Wester	
Bildens datum	2009-12-15 13:10:57	
Bildens namn	IR_0710.jpg	
Emissivitet	0,96	
Reflekterad temperatur	20,0 °C	
Objektavstånd	1,0 m	

Beskrivning	
Anslutning förbindelsekanal front.	Anslutning förbindelsekanal sida.


8481500 - Ringvalla Västerby 113, 733 96 SALA - Jötul F3/murad rökkanal
Driftprovning 091215 - Tryckförhållanden eldningsutrymme/rum
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
13:55:29
13:56:29
13:57:29
13:58:29
13:59:29
14:00:29
14:01:29
14:02:29
14:03:29
14:04:29
14:05:29
14:06:29
14:07:29
14:08:29
14:09:29
14:10:29
14:11:29
14:12:29
14:13:29
14:14:29
14:15:29
14:16:29
14:17:29
14:18:29
14:19:29
14:20:29
14:21:29
14:22:29
14:23:29
14:24:29
14:25:29
14:26:29
14:27:29
14:28:29
14:29:29
14:30:29
14:31:29
14:32:29
14:33:29
14:34:29
14:35:29
14:36:29
14:37:29
14:38:29
Pa

8481500 - Ringvalla Västerby 113, 733 96 SALA - Jötul F3/murad rökkanal
Driftprovning 091215 - Temperaturförhållanden eldningsutrymme
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
KºC
13:55:29
13:56:29
13:57:29
13:58:29
13:59:29
14:00:29
14:01:29
14:02:29
14:03:29
14:04:29
14:05:29
14:06:29
14:07:29
14:08:29
14:09:29
14:10:29
14:11:29
14:12:29
14:13:29
14:14:29
14:15:29
14:16:29
14:17:29
14:18:29
14:19:29
14:20:29
14:21:29
14:22:29
14:23:29
14:24:29
14:25:29
14:26:29
14:27:29
14:28:29
14:29:29
14:30:29
14:31:29
14:32:29
14:33:29
14:34:29
14:35:29
14:36:29
14:37:29
14:38:29